

A. 1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby : **Havárie střešního pláště uhelné kotelny 106/V
Sídliště Rozvoj, Klatovy**

Místo stavby: Rozvoj 106/V, Klatovy

Místo stavby: parcelní čísla 2025, 3762/11, 3764/14, 3760/3
Katastrální území Klatovy (665 797)

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

MĚSTO KLATOVY
Náměstí Míru 62
Klatovy

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název: AREA group s.r.o.

Sídlo: Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň

IČ: 25203231

DIČ: CZ 25203231

Zapsaná: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 8137 dne 18. září 1996

Spojení : tel. 377323717

Tým zpracovatele:

Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Bořík, číslo autorizace ČKA 20810

Vedoucí projektu: Ing. arch. Vojtěch Liška

Projektant: Ing. Jana Mentlíková

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Řešený záměr není členěn na objekty

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Zadávací protokol projektu od Klatovské Teplárny se základním popisem technického stavu objektu vypracovaný panem Petrem Šobrem
- výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území provedené a zpracované Janem Blažkem, Příchovice 194, 334 01 Přeštice ze dne 1. 7. 2020
- zaměření stávajícího stavu a obhlídka na místě včetně vytvoření fotodokumentace původního stavu
- podklady z katastrální mapy
- podklady z technické dokumentace správců inženýrských sítí a jejich stanoviska

B.1 Popis záměru

Předmětem projektové dokumentace je řešení havárie střešního pláště uhelny kotelny, která je součástí panelového domu č.p. 106/V na sídlišti Rozvoj v Klatovech. Kotelna byla původně navržena na tuhá paliva. Po změně palivové základny na plyn, byly ve stropě uhelny zrušeny otvory pro zavážku uhlí a uhelna přestala být využívána. Vzniklá plocha na stropní konstrukci nevyužívané uhelny slouží jako parkoviště a příjezdová komunikace ke garážím sousedního bytového domu č.p. 103/V.

Stropní konstrukcí do prostoru uhelny zatéká. Dochází ke korozi ocelové výztuže, odlupování betonu a tím k celkové degradaci železobetonové stropní konstrukce, která by mohla být příčinou destrukce.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o likvidaci celé uhelny.