

Texty ke snímkům

1. Seminář – vstupní průčelí s branou v Balbínově ulici.
2. Vstupní brána s nikami.
3. Roh mezi vstupním průčelím semináře a domem čp.57 se zazděnými kamennými prvky na svázání zdiva.
4. Architektonické členění pater vstupního průčelí semináře.
5. Sdružené okno v 1.patře.
6. Sdružené okno ve 2.patře.
7. Průčelí hlavního křídla semináře v Balbínově ulici.
8. Nároží semináře v Balbínově ulici.
9. Detail kamenné kordónové římsy a pilastrů u nároží v Balbínově ulici.
10. Východní průčelí semináře se zazděným oknem v 1.patře.
11. Zazděné okno a novodobý vstup v přízemí východní průčelí semináře.
12. Architektonické členění fasády hlavního křídla 1.okenní osy od nároží v Balbínově ulici se segmentovou nadokenní římsou.
13. Architektonické členění fasády hlavního křídla 1.okenní osy od nároží Balbínově ulici se segmentovou a s trojúhelnou nadokenní římsou.
14. Střední okenní osa průčelí v Balbínově ulici.
15. Detail římsových hlavic a korunní římsy průčelí v Balbínově ulici.
16. Věžová část semináře na jihozápadním nároží semináře.
17. Smíšené zdivo v přízemí věžové části.
18. Severní průčelí věžové části se zdivem z lomového kamene v přízemí.
19. Zazděný vstup v přízemí věžové části u novodobého přístavku.
20. Průjezd traktu s kaplí.
21. Raně barokní valená klenba s trojbokými lunetami traktu s kaplí.
22. Dvorní průčelí traktu s kaplí.
23. Vstup do průjezdu ze dvora.
24. Dvorní průčelí traktu s kaplí. V přízemí za kovovými dveřmi se nacházela kaple, dnes zcela novodobě přestavěná.
25. Severní průčelí traktu s kaplí.
26. Dvorní průčelí hlavního křídla.
27. Záchodový přístavek dvorního průčelí hlavního křídla.
28. Lizénové rámy v přízemí na dvorním průčelí hlavního křídla.
29. Vlevo dvorní průčelí hlavního křídla semináře, v čele dvorní fasáda jezuitské koleje.
30. Nároží semináře na čele se západním křídlem jezuitské koleje vpravo.
31. Západní křídlo jezuitské koleje – pohled z nádvoří semináře. V popředí novodobé přístavby.
32. Západní křídlo jezuitské koleje s novodobým přístavkem na nádvoří semináře.
33. Zaoblení fasád věžové části semináře.
34. Východní průčelí věžové části semináře ze dvora domu čp.57.
35. Východní průčelí věžové části semináře ze dvora čp.57.
36. Korunní římsa a pilastry na hlavním průčelí věžovité části semináře.
37. Novodobý přístavek pivovaru na dvoře semináře.
38. Klenba nad vstupní chodbou v přízemí hlavního křídla.
39. Novodobá přepážka v klenbě vstupní chodby.
40. Schodiště ze vstupní chodby do 1.patra.
41. Klenba na chodbě 1.patra při hlavním průčelí do Balbínovy ulice.
42. Plochostropý byt na východním konci chodby.
43. Klenby na chodbě 1.patra hlavního křídla.

44. Klenby na chodbě 1. patra traktu s kaplí.
45. Křížová klenba na chodbě 1. patra traktu s kaplí.
46. Zazděný portál v prádelně 1. patra.
47. Chodba v 1. patře traktu s kaplí.
48. Portál v 1. patře vedoucí z traktu s kaplí do věžové části.
49. Portál v 1. patře vedoucí z traktu s kaplí do věžové části detail ostění.
50. Zdivo z lomového kamene v bytě č. 6 1. patra věžové části.
51. Schodiště do 2. patra.
52. Chodba ve 2. patře s novodobou přepážkou.
53. Chodba ve 2. patře směrem k traktu s kaplí.
54. Okno na chodbě traktu s kaplí – 2. patro u záklopového stropu.
55. Záklopový strop.
56. Stolicový krov nad budovami.
57. Dnes zrušená černá kuchyně v 2. patře v bytě č. 7.
58. Velký sál v přízemí při hlavním průčelí semináře.
59. Klenební pas ve velkém sále.
60. Detail styčných trojúhelných lunet ve velkém sále.
61. Bývalý refektář v přízemí, západní stěna.
62. Bývalý refektář v přízemí, východní stěna.
63. Bývalý refektář v přízemí, jižní stěna s výklenkem zazděného okna.
64. Bývalý refektář – severozápadní strana s novodobě prolomeným vstupem.
65. Místnost za refektářem (býv. kuchyně?) – západní stěna.
66. Místnost za refektářem (býv. kuchyně?) – trojboká luneta.
67. Místnost za refektářem s trojbokou lunetou a novodobě prolomeným vstupem do hlavního sálu.
68. Západní stěna býv. kuchyně se vstupem do refektáře.
69. Místnost za západní stěnou sálu s valenou klenbou se styčnými trojbokými l lunetami a zazděnými výklenky.
70. Místnost u severozápadního nároží v přízemí.
71. Přestavěná přízemní kaple.
72. Interiér kaple s klenbou zdobenou štukovými dekory. Podlaha novodobá přepatrující prostor.
73. Štukové zrcadlo na klenbě kaple.
74. Nika se štukovým dekorem na ploše.
75. Novodobě prolomené okno v kapli.
76. Zeď pod záklopovým stropem ve 2. patře hlavního traktu s torzem ostění.
77. barokní červená omítka na fasádě v Balbínově ulici, probarvená v hmotě.
78. Nález červené barevnosti na pilastru kaple u průjezdu.
79. Detail nálezů.
80. Detail vjezdu do bývalého semináře.
81. Detail vjezdu nádvoří a parkánové zdi.
82. Zdivo věžové části se zbytky červené barevnosti.
83. Smíšené zdivo ve 2. patře věžové části.
84. Zbytky středověké Branky na nádvoří bývalého semináře před jižním průčelím západního křídla jezuitské koleje.
85. Zbytky středověké Branky – čelní pohled.
86. Torzo interiéru Branky se zbytky oblouků zakrytých terénem.
87. Malý oblouk na pravé straně Branky vedoucí do nepřístupného podzemí.
88. Malý oblouk na pravé straně Branky vedoucí do nepřístupného podzemí – detail.

89. Malý oblouk na pravé straně Branky vedoucí do nepřístupného podzemí – detail s cihelnou dozdívkou.
90. Pozdně barokní zdivo přístavku za Branku.
91. Zazděné okno ve stěně přístavku.
92. Úsek středověké parkánové zdi Branky a nádvoří semináře.
93. Stavební spára, zazděného otvoru branky. Zazdívka je na pravé straně.
94. Druhotně použitý kamenný prvek v zazdívkce Branky.
95. Zazdívka Branky – celkový pohled se zvýšeným terénem před ní – zřejmě základů její přední části.
96. Zvýšený terén před zazdívkou Branky – zřejmě základy přední části stavby – detail.
97. Barokní zeď oddělující původně nádvoří jezuitské koleje od parkánové zdi.
98. Detail zdi s opěrákem z lomového kamene – patrně původně materiál zrušené parkánové zdi.
99. Pohled na vnitřní část barokní zdi z nádvoří býv. jezuitské koleje.
100. Barokní zeď oddělující komunikaci od Černé věže k hradbám a nádvoří jezuitské koleje.
101. Nádvoří býv. jezuitské koleje – pohled od východu.
102. Průčelí západního křídla jezuitské koleje – pohled z nádvoří.
103. Původní průchod mezi jezuitskou kolejí a seminářem v přízemí průčelí západního křídla koleje.
104. Průjezd pod západním křídlem jezuitské koleje do semináře s novodobou zazdívkou včele.
105. Klenba nad průjezdem.
106. Pohled do zrušeného vnějšího příkopu směrem k východní části parkánové zdi pod jezuitskou kolejí.
107. Klasicistní upravená východní část parkánové zdi pod radnicí.
108. Druhotně použité kamenné prvky ve zdivu schodiště vedoucího k Černé věži.
109. Klasicistní cihly vsazené do zdiva parkánové zdi.
110. Schodiště vedoucí z parku směrem k Černé věži.
111. Klasicistní portál u uličky od Černé věže ke schodišti. Vlevo je barokní zeď jezuitské koleje.