

- **STAVEBNĚ TECHNICKÝ STAV**

Jedná se přízemní solitérní budovu o půdorysu 13,45 x 9,45m. Stavba je částečně zapuštěna do svahu, který se svažuje směrem k chodníku před ní. Výška stavby s plochou střechou je cca 4,0m.

Objekt byl postaven na počátku 90. let minulého století. Vzhledem k stáří a údržbě objektu je jeho technický stav vcelku dobrý. Totéž se ale nedá říci o jeho architektonické kvalitě i vzhledem k tomu, že v okolí se nacházejí historické stavby radnice, Černé věže, městských hradeb apod.

- **PROVEDENÉ PRŮZKUMY**

Demolice nevyžaduje žádné speciální průzkumy, byl proveden běžný stavebně technický průzkum konstrukcí, které jsou určeny k zbourání. Byla provedeno rovněž zaměření stávajícího stavu stavby.

Přítomnost azbestu nebo jiných nebezpečných materiálů nebyla zjištěna.

- **PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPŮSOB ODPOJENÍ**

Stavba je připojena na veřejnou infrastrukturu inženýrských sítí – kanalizace, NN. Ústřední topení a vodovod je napojeno z přilehlého objektu radnice.

Před začátkem bouracích prací bude provedeno jejich odpojení a další kontrola, zdali do stavebního objektu určeného k demolici nezasahují stále funkční rozvody technické infrastruktury či zda nehrozí jejich poškození během bouracích prací.

- **OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO**

Rozsah staveniště je vzhledem k navrženému rozsahu a způsobu bouracích prací dán pouze dotčenou st.p.č. 488/2.

Před začátkem provádění demolice bude staveniště ohrazeno. Ochranné pásmo, resp. staveniště, bude řádně označeno proti vstupu nepovolaných osob.

- **KONTAMINACE**

Provedeným stavebně technickým průzkumem nebyla zjištěna kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí.

- **FOTODOKUMENTACE**

Obr. 1 a 2 – pohled na vstupní část WC z chodníku od Černé věže



Obr. 3 – pohled ze severní strany (od budovy radnice)

